

RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2022



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALMADRERA



Relazione attività 2022


1. PREMESSA

L'attività del Gruppo, cessata l'emergenza Covid19 che aveva caratterizzato gli anni 2020 e 2021, è tornata ad avere uno svolgimento pressoché regolare in linea con quanto fatto negli anni precedenti.

2. RESOCONTO ATTIVITA' SVOLTE

2.1 Attività di manutenzione ambientale

14-15 gennaio / 04-11-12-25-26 febbraio: intervento su Torrente Daò a partire dal ponte delle scuole Leopardi sino a Belvedere vecchia; l'attività ha comportato il taglio di piante morte/schiantate in alveo, la rimozione di piante tagliate dall'Enel e abbandonate in sponda destra, taglio di rovi e cespugli, tutto il materiale è stato rimosso dall'alveo e trasportato alla piazzola ecologica. Sono stati impiegati 42 Volontari per un totale di 144 ore lavorative.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALMADRERA



Relazione attività 2022



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALMADRERA



Relazione attività 2022

11 marzo: intervento sulla pista di accesso allo scolmatore del Torrente S. Antonio; sono stati impiegati 6 Volontari per un totale di 12 ore lavorative.



2 luglio: intervento alla confluenza del Torrente Toscio con il Rio Torto e a risalire lungo l'asta del T. Toscio; taglio di piante all'interno dell'alveo dei torrenti pericolose in caso di eventi alluvionali, rimozione del legname con sfalcio di rovi e cespugli dall'alveo con riempimento di cassone Silea; sono stati impiegati 13 Volontari per un totale di 78 ore lavorative.

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALMADRERA



Relazione attività 2022



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALMADRERA



Relazione attività 2022



11-12-25-26 novembre: intervento su Torrente Daò a partire dal ponte delle scuole Leopardi sino a Belvedere vecchia; l'attività ha comportato il taglio di alcune piante morte/schiantate in alveo, taglio di rovi e cespugli, tutto il materiale è stato rimosso dall'alveo e trasportato alla piazzola ecologica. Sono stati impiegati 28 Volontari per un totale di 97 ore lavorative.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALMADRERA



Relazione attività 2022



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALMADRERA



Relazione attività 2022



9-10 dicembre: intervento lungo l'asta del Torrente Trebbia e nella vasca sghiaiatrice presente all'interno dell'abitato; sono stati impiegati 11 Volontari per un totale di 32 ore lavorative.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALMADRERA



Relazione attività 2022



Relazione attività 2022

2.2 Attività di presidio del territorio

Alla normale attività di presidio e monitoraggio sul territorio comunale, sono da segnalare 9 richieste di allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti durante le quali è stato predisposto il pronto intervento per il monitoraggio sui torrenti che attraversano il territorio comunale.

2.3 Attività di formazione dei Volontari

Per quanto riguarda la formazione dei Volontari si distingue tra formazione interna fornita dal Gruppo e formazione fornita dal CCV della provincia di Lecco.

Formazione interna (1 mattina - 3 ore)

- Torre faro: descrizione, montaggio, procedura per utilizzo – prova a squadre montaggio.

Formazione CCV (2 giornate – 16 ore)

- Montaggio tende: spiegazione e prova montaggio/smontaggio tenda ministeriale e pneumatica;
- Giornata CCV: partecipazione al tavolo sui rapporti con gli enti esterni e al tavolo del volontariato/formazione.

2.4 Attività di esercitazione dei Volontari

A seguito della parte formativa in aula, è stata predisposta 1 esercitazione a tema.

Esercitazione con allerta a chiamata – Attività notturna con impiego di torre faro: in questa esercitazione è stata testata la risposta dei Volontari, suddivisi per squadra, ad una chiamata imprevista (tempo di risposta al messaggio di allerta – tempo impiegato per raggiungere la sede); poi sono stati sottoposti alla verifica dei DPI in particolare quelli per operare in notturna; infine attività di monitoraggio su Torrente S. Antonio, in località Scimirone allo scolmatore idraulico, con impiego della torre faro (attività di montaggio e smontaggio) .

Durata esercitazione: 3 ore dalle ore 21.00 alle ore 24.00.



Relazione attività 2022



2.5 Attività collaterali di supporto

Giugno: servizio di supporto durante l'allestimento dei seggi elettorali per i referendum.

Settembre: servizio di supporto durante l'allestimento dei seggi elettorali per le elezioni.

2.6 Eventi/Manifestazioni

Aprile: presenziato corteo XXV Aprile.

Maggio: partecipazione manifestazione per ringraziamento Volontari attività covid19.

Settembre: presenziato celebrazione S. Padre Pio patrono Protezione Civile.

Novembre: presenziato corteo IV Novembre.